

# Elevator Inspection Report under The Elevator Act

Manitoba  
Labour  
Mechanical and  
Engineering  
Travail  
Manitoba  
Mécanique et  
technique

Room 614, Norquay Building  
401 York Avenue  
Winnipeg, Manitoba R3C 0P8  
Edifice Norquay  
401, avenue York, bureau 614  
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8



District 01

DATE INSPECTED: \_\_\_\_\_  
N° DE LA VÉRIFICATION

OWNER OR AGENT / PROPRIÉTAIRE OU AGENT:

WORLD FAMOUS PALOMINO CLUB  
436 MAIN STREET  
WINNIPEG, MB

SABINO TUMMILLO  
436 MAIN STREET  
WINNIPEG, MB R3B 1A7

ELEVATOR / ASCENSEUR	DRIVE / ENTRAÎNEMENT	MANITOBA SERIAL NO. N° DE SÉRIE DU MANITOBA	OWNER'S NUMBER NUMÉRO DU PROPRIÉTAIRE
Passenger	VVF	0001	5682

CAPACITY LBS. CHARGE MAXIMUM EN LIVRES	PASSENGERS PERSONNES	NAME OF MANUFACTURER NOM DE CONSTRUCTEUR	YEAR ANNÉE	TYPE OF INSPECTION TYPE D'INSPECTION	CERTIFICATE EXPIRES DATE D'EXPIRATION DU CERTIFICAT	ELEVATOR NO. N° DE ASCENSEUR
2000	10	UNKNOWN			2017/11/30	1960

TERM (MONTHS) TERME (MOIS)	CONDITION / ÉTAT:
12	

COMMENTS / COMMENTAIRES: \_\_\_\_\_

ORDERS - SPECIFIC / INSTRUCTIONS PRÉCISES:

PAST VIOLATIONS:

CD19 Other  
COMP Compliance deadline  
EP13 Travelling Cables  
EP21 other  
MR21 Other

It is otherwise noted the above instructions must be completed by \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_ and the above Branch notified \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.   
Sauf avis contraire, les instructions ci-dessus doivent être exécutées au plus tard le \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.   
il se doit.

Report Received by \_\_\_\_\_  
Rapport reçu par \_\_\_\_\_

Inspector \_\_\_\_\_  
Inspecteur \_\_\_\_\_

ALL ELEVATOR ACCIDENTS MUST BE REPORTED TO THE ABOVE ADDRESS  
PRIÈRE D'ENVOYER TOUT RAPPORT D'ACCIDENT À L'ADRESSE INDICUÉE CI-DESSUS